



সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়  
এ/১১৪, ব্লক -বি, লাইব্রেরী বাজার, ডি.সি রোড,পাবনা  
<http://dife.pabna.gov.bd>

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২৫ অর্থবছর

সূচক:[১.১.১] পরিদর্শনের সময় সনাক্তকৃত হাজার্ড

সূচকের নাম	গণনা পদ্ধতি	একক	প্রথম ত্রৈমাসিক অর্জন সনাক্তকৃত হাজার্ডএর সংখ্যা			মোট অর্জন	মন্তব্য
			জুলাই'২৪	আগস্ট'২৪	সেপ্টেম্বর'২৪		
[১.১.১] পরিদর্শনের সময় সনাক্তকৃত হাজার্ড	সমষ্টি	সংখ্যা	৫০	৪১	৩৩	১২৪	অর্জন নিশ্চিত/ বছরান্তে অর্জন নিশ্চিত করা হবে

প্রমানক

সূচক: [১.১.১]পরিদর্শনের সময় সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড(প্রথম ত্রৈমাসিক)

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফলো-আপ/বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যবস্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
১	হাকিম জুট মিলস গাঁতী বাজার, আটমাইল, দাশুড়িয়া, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৫-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬ , ৫৯ ৭।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নাই। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা করা হয় নাই। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নলশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৬।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ৭।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		
২	শাওন চা কোম্পানী লিমিটেড	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৫-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ২।ধারা-৫৭(১)(২)	১।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নলশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয়		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী				বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৭।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	নাই।  ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারক্ষসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নলশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৬।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ৭।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		
৩	আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ দুলাই, সুজানগর, পাবনা, সুজানগর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	২৪-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪ ২। ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৩।ধারা-৭৯ বিধি-৬৮(১)(র)	১।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ২।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নলশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৩।আইনের বিধান মোতাবেক শব্দমাত্রার নিরাপদ সীমা (৮০ ডেসিবল ) নিয়ন্ত্রণ করা হয় না।		
৪	রাজা মবিল ফিল্টার ইন্ডাস্ট্রিজ	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	২৪-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ২।ধারা-৬২(১)	১।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী				বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৩।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪ ৪। ধারা-৫২ বিধি-৪৫	নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ২।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৩।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৫।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নাই।		
৫	মেসার্স রোমান ডাউল এন্ড রাইস মিল পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৬-০৮-২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৪৫, ধারা-৫২ ২।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৩।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ৪।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৫। ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৬।ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৭।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	১। কারখানায় বায়ু চলাচল ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। ২।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ৩। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ৪।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৫।বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। ৬। ইলেক্ট্রিক ডিবি বক্স খোলা। ৭। সার্কিট ব্রেকারের পাশে রান্না করার চুলা স্থাপন করা হয়েছে।		
৬	মেসার্স তুষার ফ্লাওয়ার মিলস বিসিক, পাবনা।, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৬-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬	১।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি,		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
						ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।		
৭	মেসার্স নাটোর জুট ও জুট প্রসেস মিলস বিসিক শিল্প নগরী, দত্তপাড়া, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৩-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৭২, ধারা-৬২(৩), ধারা-৬২(৩ক), ধারা- ৬২(৩খ), বিধি-৫৪(১), বিধি- ৫৪(২) ৭।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৮।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ৯।ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ১০।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	১।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নাই। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা নাই। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী ‘ফায়ার এলার্মের’ ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৬। পরিদর্শনের সময় বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ৭।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ৮।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় নাই। ৯। বৈদ্যুতিক ডিবি বক্স খোলা। ১০। জেনারেটর রুমের বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায়।		
৮	মেসার্স যমুনা ডিস্ট্রিলারীজ লিঃ নাটোর সদর,	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৩-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।ধারা-৫১	১। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	নাটোর, রাজশাহী				বিধি- ৪০-৪৪ ৩।ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৪।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	২।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ৩।মেইনটেন্যান্স রুমের তার অবিন্যস্ত। ৪। মেইনটেন্যান্স রুমের সার্কিট ব্রেকার উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে।		
৯	স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ২।ধারা-৬৮,৬৯ বিধি-৬০	১।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় না। ২।সকল উত্তোলক যন্ত্র (ফ্রেন, লিফ্ট, হয়েস্ট এবং এসবের সংযোগকারী সরঞ্জামাদি) কি আইন মোতাবেক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করানো এবং উহাদের গায়ে নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।		
১০	জমজম মেডিক্যাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার হোল্ডিং নং ৮৫২/০৫, শালগাড়িয়া এ কে খন্দকার রোড, পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১২-০৮-২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৩, ধারা-৬১ ২। বিধি-৫৫(১), বিধি- ৫৫(৭), ধারা-৬২(১) ৩। ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৪।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	১। জেনারেটরের পাশে দাহ্য পদার্থ রাখা হয়েছে। ২। প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম নেই। ৩। প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। ৪। প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক সার্কিট ব্রেকার উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে।		
১১	ইপিডি ঠাকুরগাঁও লিমিটেড বেড়া, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৯-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।ধারা-৫৭ (৩) ৩।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪	১। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় নাই। ২।কর্মস্থলে আলোর বিচ্ছুরণ বা প্রতিফলন থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি (যদি থেকে থাকে) প্রতিরোধের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৩।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
১২	শফিক জুট মিলস লিঃ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৯-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৭।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা নাই। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারক্ষসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা নাই। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখা হয় নাই। ৬।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখা হয় নাই। ৭।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় নাই।		
১৩	শফিক ফিড মিলস লিঃ মজিদপুর, টেবুনিয়া, মালিগাছা পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১১-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৬১ বিধি-৫৩ ২।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৩।ধারা-৭৩,বিধি-৬৫	১।প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। ২।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করা হয় নাই। ৩।সকল স্থায়ী আধার, সেফটি ট্যাংক, জলাধার, কুঁপ, গর্ত বা সুড়ঙ্গ (যদি থাকে), নিরাপদ ঢাকনা বা ঘেরাযুক্ত নাই।		
১৪	মেসার্স সাদমান	মোঃ শাখাওয়াত	২০-০৮-২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮)	১। উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	ফিলিং স্টেশন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			(১০)	ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
১৫	শাহীন মেকানিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২০-০৮-২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
১৬	মেসার্স রউফ এন্ড সমস ফিলিং স্টেশন ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
১৭	মেসার্স,হাবীব কটন মিলস ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়না।		
১৮	তানজির জুট ফাইবার্স ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়না।		
১৯	ক্লাসিক টোব্যাকো লিমিটেড বড়ইচারা, জয়নগ র, ঈশ্বরদী, পাবনা। , ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়না।		
২০	আবরার কটন মিল মধ্য অরণকোলা, ঈশ্বরদী, পাবনা,	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক		



ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী					ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২১	মেসার্স, মল্লিক এ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২২	আশাই অটো রাইস মিল লি: মুলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৩	রাজশাহী কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বড়ইচারা, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা।, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৪	বিডি পোল্ট্রি ফিড কোং পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৫	জমজম ডায়াগনস্টিক সেন্টার হাসপাতাল রোড,	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	পূর্বটেংরী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী					ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৬	রিবার্থ ইউনানী ড্রাগস্ ল্যাবরেটরীজ পি এন রোড, শালগাড়িয়া, মাসুম বাজার, পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		
২৭	হা-মীম এগ্রো পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৮	ব্রনসন ব্রনসন ল্যাবরেটরীজ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
২৯	আর্ক কেমিক্যাল বিসিক, পাবনা।, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩০	হাসান প্রিন্টিং	এস এম সাইফুল	২১-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা		


ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩১	পেটুক রেস্টুরেন্ট পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২১-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩২	আনছার বিড়ি বাগাতিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৭-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৩	মনমোহন বিড়ি বাগাতিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৭-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৪	ডানিয়েল এগ্রো কেমিক্যাল গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৯-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৫	মাইলস এগ্রো ফিড মিলস শিখুলী,	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ	০৯-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			(১০)	২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৬	মেসার্স মাহী ফুড প্রোডাক্টস গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৯-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPES) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৭	মেসার্স এম এ ডাল মিল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৭-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPES) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৮	মেসার্স বিশ্বাস কোল্ড স্টোরেজ লিঃ বড়হরিশপুর, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৭-২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৩৯	বড়াল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভাঙ্গুরা, পাবনা, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৭-২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪০	জমজম ডায়াগনস্টিক সেন্টার চাটমোহর, পাবনা, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৭-২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
৪১	পদ্মা ডাল মিল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪২	মেসার্স রহিম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৩	নবতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি : নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৪	মেসার্স রিজিয়া কোল্ড স্টোরেজ লিঃ মোকরামপুর, ধরাইল, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৮-২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৫	এজি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেবের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৬	রাজা বাদশা	১।মামুনুর রশিদ	১২-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	বেকারী নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৭	সুধি দধি ও মিষ্টান্ন ভান্ডার নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৮	ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৪৯	খাওয়া দাওয়া হোটেল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৫০	ফাষ্ট ফুড ভিলেজ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৭-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৫১	সেতু পেপিসাইড লিঃ নাটোর সদর,	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ	১৯-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্ঘনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	সনাক্তকৃত হ্যাজার্ড ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	নাটোর, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			(১০)	২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		
৫২	ববি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহম্মেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৯-০৯-২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPES) সরবরাহ করা এবং সে সবেবর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় না। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করানো হয় না।		



রঞ্জু আহম্মেদ

শ্রম পরিদর্শক(সাঃ)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা

