



সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর  
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়  
এ/১১৪, ব্লক -বি, লাইব্রেরী বাজার, ডি.সি রোড, পাবনা  
<http://dife.pabna.gov.bd>

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২৫ অর্থবছর

সূচক:[১.১.১] নিরূপিত হাজারের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ

সূচকেরনাম	গণনাপদ্ধতি	একক	প্রথম ত্রৈমাসিক অর্জন			মোট অর্জন	মন্তব্য
			নিরূপিত হাজারের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশসংখ্যা				
			জুলাই'২৪	আগস্ট'২৪	সেপ্টেম্বর'২৪		
[১.১.১] নিরূপিত হাজারের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ	সমষ্টি	সংখ্যা	৫০	৪১	৩৩	১২৪	অর্জন নিশ্চিত/ বছরান্তে অর্জন নিশ্চিত করা হবে

প্রমানক

সূচক: [১.১.১]নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ(প্রথমত্রৈমাসিক)

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কার বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
১	হাকিম জুট মিলস গাঁতী বাজার, আটমাইল, দাশুড়িয়া, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৫-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬ , ৫৯ ৭।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা করতে হবে। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারক্ষসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নক্ষা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৬।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ৭।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
						ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
২	শাওন চা কোম্পানী লিমিটেড ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৫-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ২।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৩।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৪।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৫।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬ , ৫৯ ৬।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।  ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা- বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৪।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৫।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ৬।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
৩	আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরী লিঃ দুলাই,	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	২৪-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪ ২। ধারা- ৬২ (৪)(৫)	১।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	সুজানগর, পাবনা, সুজানগর, পাবনা, রাজশাহী				বিধি-৫৫(৮) ৩।ধারা-৭৯ বিধি-৬৮(১)(র)	২।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৩।আইনের বিধান মোতাবেক শব্দমাত্রার নিরাপদ সীমা (৮০ ডেসিবল ) নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।		
৪	রাজা মবিল ফিল্টার ইন্ডাস্ট্রিজ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	২৪-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ২।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৩।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪ ৪। ধারা-৫২ বিধি-৪৫	১।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ২।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৩।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ৪।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং আরামদায়ক উষ্ণতা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।		
৫	মেসার্স রোমান ডাউল এন্ড রাইস মিল পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৬-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৪৫, ধারা-৫২ ২।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৩।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ৪।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৫। ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৬।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	১। কারখানায় বায়ু চলাচল ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। ২।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ৩। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কানের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
					৭।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	৪।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৫।বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। ৬। ইলেক্ট্রিক ডিবি বক্স খোলা। ৭। সার্কিট ব্রেকারের পাশে রান্না করার চুলা স্থাপন করা হয়েছে।		
৬	মেসার্স তুষার ফ্লাওয়ার মিলস বিসিক, পাবনা।, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৬-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬	১।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা- বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
৭	মেসার্স নাটোর জুট ও জুট প্রসেস মিলস বিসিক শিল্প নগরী, দত্তপাড়া, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৩-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২।ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩।ধারা-৫৭(১)(২) বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৭২, ধারা-৬২(৩), ধারা-৬২(৩ক), ধারা- ৬২(৩খ), বিধি-৫৪(১),	১।আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা করতে হবে। ২।স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা- বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহারশ্বসন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নকশা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
					বিধি-৫৪(২) ৭।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৮।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ৯।ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ১০।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৬। পরিদর্শনের সময় বর্হিগমনের পথ তালাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ৭।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটোরী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ৮।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৯। বৈদ্যুতিক ডিবি বক্স খোলা। ১০। জেনারেটর রুমের বৈদ্যুতিক তার অবিন্যাস্ত অবস্থায়।		
৮	মেসার্স যমুনা ডিস্ট্রিলারীজ লিঃ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৩-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪ ৩।ধারা-৬১, বিধি-৫৮ ৪।ধারা-৬১, বিধি-৫৮	১। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ৩।মেইনটেন্যান্স রুমের তার অবিন্যাস্ত। ৪। মেইন্টেন্যান্স রুমের সার্কিট ব্রেকার উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে।		
৯	স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ২।ধারা-৬৮,৬৯ বিধি-৬০	১।জরুরী বর্হিগমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী 'ফায়ার এলার্মের' ব্যবস্থা রাখা এবং বর্হিগমন পথের নক্ষা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ২।সকল উত্তোলক যন্ত্র (ফ্রেন, লিফ্ট, হয়েস্ট এবং এসবের		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
						সংযোগকারী সরঞ্জামাদি কি আইন মোতাবেক যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করানো এবং উহাদের গায়ে নিরাপদ ভার বহন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করতে হবে।		
১০	জমজম মেডিক্যাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার হোল্ডিং নং ৮৫২/০৫, শালগাড়িয়া এ কে খন্দকার রোড, পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৩, ধারা-৬১ ২। বিধি--৫৫(১), বিধি-- ৫৫(৭), ধারা-৬২(১) ৩। ধারা-৬১, বিধি--৫৮	১। জেনারেটরের পাশে দাহ্য পদার্থ রাখা হয়েছে। ২। প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম নেই। ৩। প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক তার অবিন্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। ৪। প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক সার্কিট ব্রেকার উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে।		
১১	ইপিভি ঠাকুরগাঁও লিমিটেড বেড়া, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১৯-০৮- ২০২৪	প্রথম	১। ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২। ধারা-৫৭ (৩) ৩। ধারা-৫১ বিধি- ৪০-৪৪	১। আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২। কর্মস্থলে আলোর বিচ্ছুরণ বা প্রতিফলন থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি (যদি থেকে থাকে) প্রতিরোধের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। প্রতিষ্ঠানটি কি সামগ্রিকভাবে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্য সম্মত ও সকল প্রকার দুর্গন্ধমুক্ত উপায়ে করতে হবে।		
১২	শফিক জুট মিলস লিঃ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	০৯-০৯- ২০২৪	প্রথম	১। ধারা-৫২ বিধি-৪৫ ২। ধারা-৫৩(১) বিধি-৪৬ ৩। ধারা-৫৭(১)(২)	১। আইনের বিধান মোতাবেক কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা করতে হবে। ২। স্বাস্থ্যের জন্য অনিষ্টকর বা অস্বস্তিকর এমন ধূলা- বালি, ধোঁয়া বা দূষিত বস্তু জমা হওয়া ও উহার স্বাস্থ্য প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
					বিধি-৪৯ ৪।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৫।ধারা-৬২(১) বিধি-৫৫(১) ও (৭) ৬।ধারা-৬৩ বিধি-৫৬, ৫৯ ৭।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	৩।সকল কাজের ঘর ও চলাচলের পথে পর্যাপ্ত (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম অথবা উভয় প্রকার) আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ৪।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী ‘ফায়ার এলার্মের’ ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নক্ষা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৫।প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, হোজরিল নির্দিষ্ট পয়েন্টসমূহে কার্যকর ভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ৬।সকল মেশিন ও সরঞ্জামের বিপজ্জনক অংশ এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর, মোটর বা রোটারী কনভার্টারের সকল অংশ চলমান থাকা বা ব্যবহারের সময় দৃঢ়ভাবে নির্মিত নিরাপত্তা মূলক ঘেরা (Safeguard) দ্বারা ঘিরে রাখতে হবে। ৭।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
১৩	শফিক ফিড মিলস লিঃ মজিদপুর, টেবুনিয়া, মালিগাছা পাবনা।, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	শেখ আসাদুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক	১১-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৬১ বিধি-৫৩ ২।ধারা- ৬২ (৪)(৫) বিধি-৫৫(৮) ৩।ধারা-৭৩,বিধি-৬৫	১।প্রতিষ্ঠানের ভবন, অংশবিশেষ, চলাচলের পথ বা যন্ত্র জীবন ও নিরাপত্তার জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ তা ঝুঁকি মুক্ত করতে হবে। ২।জরুরী বহির্গমন পথ ও দরজাসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, প্রতিষ্ঠানব্যাপী ‘ফায়ার এলার্মের’ ব্যবস্থা রাখা এবং বহির্গমন পথের নক্ষা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। ৩।সকল স্থায়ী আধার, সেফটি ট্যাংক, জলাধার, কুঁপ, গর্ত বা সুড়ঙ্গ (যদি থাকে), নিরাপদ ঢাকনা বা ঘেরাযুক্ত রাখতে হবে।		




ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
১৪	মেসার্স সাদমান ফিলিং স্টেশন পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২০-০৮- ২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
১৫	শাহীন মেকানিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২০-০৮- ২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
১৬	মেসার্স রউফ এন্ড সন্স ফিলিং স্টেশন ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
১৭	মেসার্স,হাবীব কটন মিলস ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
১৮	তানজির জুট ফাইবার্স ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
১৯	ক্লাসিক টোব্যকো নিমিটেড বড়ইচারা,জয়ন	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কানের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	গর,ঈশ্বরদী,পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী							
২০	আবরার কটন মিল মধ্য অরণকোলা, ঈশ্বরদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২১	মেসার্স, মল্লিক এ্যাগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২২	আশাই অটো রাইস মিল লি: মুলাডুলি, ঈশ্বরদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবেব ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২৩	রাজশাহী কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বড়ইচারা, জয়নগর, ঈশ্বরদী,	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১। বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কার বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজারের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	পাবনা।, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী							
২৪	বিডি পোল্ট্রি ফিড কোং পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২৫	জমজম ডায়াগনস্টিক সেন্টার হাসপাতাল রোড, পূর্বটেংরী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ঈশ্বরদী, পাবনা, রাজশাহী	মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২৬	রিবার্থ ইউনানী ড্রাগস্ ল্যাবরেটরীজ পি এন রোড, শালগাড়িয়া, মাসুম বাজার, পাবনা, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।		
২৭	হা-সীম এগ্রো পাবনা সদর,	এস এম সাইফুল ইসলাম	১৮-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কানের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	পাবনা, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২৮	ব্রনসন ব্রনসন ল্যাবরেটরিজ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
২৯	আর্ক কেমিক্যাল বিসিক, পাবনা।, পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৮-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩০	হাসান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২১-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩১	পেটুক রেস্টুরেন্ট পাবনা সদর, পাবনা, রাজশাহী	এস এম সাইফুল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২১-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩২	আনছার বিড়ি	১।মামুনুর রশিদ	০৭-০৭-	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	বাগাতিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২০২৪		বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৩	মনমোহন বিড়ি বাগাতিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৭-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৪	ডানিয়েল এগ্রো কেমিক্যাল গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৯-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৫	মাইলস এগ্রো ফিড মিলস শিখুলী, ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	০৯-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৬	মেসার্স মাহী ফুড প্রোডাক্টস	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক	০৯-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে		



ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কানের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	গুরুদাসপুর, নাটোর, রাজশাহী	(সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)			২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৭	মেসার্স এম এ ডাল মিল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPES) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৮	মেসার্স বিশ্বাস কোল্ড স্টোরেজ লিঃ বড়হরিশপুর, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৩৯	বড়াল ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভাঙ্গুরা, পাবনা, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪০	জমজম ডায়াগনস্টিক সেন্টার	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৭- ২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		


ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	চাটমোহর, পাবনা, রাজশাহী	২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)						
৪১	পদ্মা ডাল মিল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১১-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪২	মেসার্স রহিম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৩	নবতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি : নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৪	মেসার্স রিজিয়া কোল্ড স্টোরেজ লিঃ মোকরামপুর,	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ	১৫-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কানের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	ধরাইল, নাটোর, নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)						
৪৫	এজি এগ্নো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	২২-০৮- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৬	রাজা বাদশা বেকারী নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১২-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৭	সুধি দধি ও মিষ্টান্ন ভান্ডার নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৮	ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার নাটোর সদর, নাটোর,	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ	১৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে		



ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্গনের বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	রাজশাহী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)				বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৪৯	খাওয়া দাওয়া হোটেল নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৫-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৫০	ফাস্ট ফুড ভিলেজ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৭-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৫১	সেতু পেষ্টিসাইড লিঃ নাটোর সদর, নাটোর, রাজশাহী	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)	১৯-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		
৫২	ববি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ নাটোর সদর, নাটোর,	১।মামুনুর রশিদ শ্রম পরিদর্শক (সাঃ) ২। রঞ্জু আহমেদ শ্রম পরিদর্শক	১৯-০৯- ২০২৪	প্রথম	১।ধারা-৭৮ক বিধি-৬৭ ২।বিধি-৫৮ (২)(৮) (১০)	১।আইনানুযায়ী শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় দৈহিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPEs) সরবরাহ করা এবং সে সবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২।উপযুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের সঠিকত্ব নিয়মিত পরীক্ষা		

ক্রমিক নং	কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	পরিদর্শনকারি কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনের ধরণ(প্রথম/ফ লো-আপ/ বিশেষ)	লঙ্কার বিবরণ (ধারা/বিধি)	নিরূপিত হাজার্ডের আলোকে পরিদর্শকের সুপারিশ ও ক্রমিক	মালিক/ব্যব স্থাপকের মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
	রাজশাহী	(সাঃ)				মালিক কর্তৃক করাতে হবে।		



রঞ্জু আহম্মেদ

শ্রম পরিদর্শক(সাঃ)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, পাবনা

